





- ・落ちた画鋲が足に刺さる
- ・画鋲がつかみにくい
- ・画鋲が抜き差ししにくい

頭を四角の形としてその側面を着磁することで、側面が引き合い複数個繋がると針が内側に向き、針を上にした状態を避けることができるものです。端に傾斜がついているので画鋲を抜くときにつまみやすくなり、簡単に抜けます。






参考斜視図



立方体になる画鋏 作品名

参考斜視図



立方体になる画鋏 作品名